



ВИТЯГ
з Реєстру БУДІВЕЛЬНОЇ діяльності
щодо інформації про технічне обстеження
Єдиної державної електронної системи у сфері
будівництва

Реєстраційний номер документу: TO01:6323-0593-2081-7465

Статус документа: Діючий

Загальна інформація

Документ	042-24 від 19.02.2024
Організація, що видала	ФОП НЕСУХ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ(2908208771)
Сертифікований експерт	НЕСУХ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (АЕ 003561, АЕ 003415, АР 019384, АР 000061)
Тип звіту	Звіт про проведення технічного обстеження щодо відповідності нормам безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі та приміщень
Тип обстеження	Попереднє
Тип висновку	Позитивний
Коротка рецензія	

Адреса

Адреса	Адреса згідно експериментального порядку	Наказ
88000, Закарпатська обл., Ужгородський район, Ужгородська територіальна громада, м. Ужгород (станом на 01.01.2021), площа Народна	не присвоювалась	не призначалась

Інформація про замовників

Безпосередні замовники

Назва	Контакти	Місце реєстрації	Нотаріальна згода	Повірені
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" (02070832) Юридична особа	+380312613321, +380312429989 official@uzhnu.edu.ua	УКРАЇНА, Закарпатська обл., Ужгородський район, Ужгородська територіальна громада, м. Ужгород (станом на 01.01.2021), вулиця Підгірна, б. 46	є замовником	Не зазначено

Об'єкти будівництва

Об'єкт	ТЕП			
3 Тип: Приміщення (група приміщень) Вид будівництва: Існуюча забудова Поверх: 1	Показник	Значення	Примітка	За чергами і п.к.

Відповідальні особи

№п/п	Посада	ПІБ, Сертифікат	Контактний телефон	Найменування документа про призначення	Номер документа про призначення	Дата документа про призначення
1	Експерт	НЕСУХ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (АЕ 003561, АЕ 003415, АР 019384, АР 000061)	+38(050)-611- 25-19	Технічний звіт про проведення технічного обстеження щодо доступності для маломобільних груп населення вхідної групи в приміщення	042-24	19.02.2024

Попередні обстеження об'єкта

Інформацію не зазначено

Результати технічного обстеження

№п/п	Об'єкт	Опис недоліків	Елементи будівлі	Назва недоліку	Можлива причина
------	--------	----------------	------------------	----------------	-----------------

Технічний паспорт

Інформацію не зазначено

Рекомендації щодо усунення недоліків

Інформацію не зазначено

Коментарі

Інформацію не зазначено

Відповідальна особа

НЕСУХ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний Інженер

НЕСУХ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

Документ створено
в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.
Дата створення: 19.02.2024



Єдина державна
електронна система
у сфері будівництва

Відомості про реєстрацію документу

Технічне обстеження

Реєстраційний номер	Т001:6323-0593-2081-7465
Редакція документу	№ 1 від 19.02.2024
Статус документа	Діючий
Дата формування до підпису	19.02.2024

Перелік підписантів

1. НЕСУХ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ ,Відповідальна особа
2. НЕСУХ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ ,Головний Інженер

Фізична особа-підприємець Несух Михайло Михайлович,

88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Мальовнича 3/13, 2094503513

Кваліфікаційний сертифікат експерта (технічне обстеження будівель та споруд) №003561

Замовник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ

про проведення технічного обстеження щодо доступності для маломобільних груп населення вхідної групи в приміщення

Об'єкт: приміщення першого поверху «Ужгородського національного університету», який знаходиться за адресою: Закарпатська область, м.Ужгород, пл. Народна, 3

№ 042/24



Експерт

Несух М.М.

Несух М.М.

2024

1



Зміст

1.	Підстави та обґрунтування проведення технічного обстеження.....	3
2.	Загальні дані.....	3
3.	Результати технічного обстеження.....	3
4.	Висновки та рекомендації.....	4
5.	Додаткова інформація про об'єкт.....	5
	Додаток	6
6.	Кваліфікаційний сертифікат виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури.....	9

1. Підстави та обґрунтування проведення технічного обстеження

Роботи з технічного обстеження вхідної групи до приміщень навчального закладу, в якому здійснює свою діяльність державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (далі – університет), 88000, м. Ужгород, площа Народна, 3 щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виконується відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення».

Виконавець проводить роботи з технічного обстеження на підставі кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури – експерта з технічного обстеження будівель і споруд. Кваліфікаційний сертифікат серії за номером АР №003561, виданий 13.03.2015 р.

Загальні дані

Об'єкт, що обстежується, розташований за адресою: м.Ужгород, площа Народна, 3. Університет є чотирьохповерховою будівлею з окремим входом. Обстежується вхідна група та нежитлові приміщення першого поверху, що розташовані на першому поверсі університету.

Цей район належить до району зі сніговим навантаженням SO-1,49кПа (за характеристичними значеннями ваги снігового покриву, вітрового тиску – WO-0,37кПа; з підроблювальною або підтоплювальною територією).

Розрахункова сейсмічність – до 7 балів.

2. Результати технічного обстеження

Під час проведення технічного обстеження був здійснений огляд вхідної групи та нежитлових приміщень першого поверху університету з фотофіксацією та зроблені висновки щодо їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення».

Наявна система засобів орієнтації та інформаційної підтримки на шляху до приміщень автошколи та туалету для маломобільних груп населення на першому поверсі університету, а саме тактильні та візуальні елементи доступності на шляху руху. Територія та приміщення університету **забезпечені** орієнтуванням, отриманням інформації у вигляді інформаційних покажчиків, у тому числі для осіб із порушеннями зору, та **забезпечені**:

тактильними елементами доступності, візуальними елементами доступності, що передбачено п.8.1.1 ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення».

Забезпечена доступність для пересування осіб з інвалідністю на кріслах колісних до входів у нежитлові приміщення першого поверху університету: відсутні перепади висоти рівня вхідної площадки до тротуару, рух до вхідних дверей **без бар'єрів**, що відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018.

На вхідних дверях до автошколи **встановлена** зовнішня контрастна інформаційна тактильна табличка, що дублює текстову інформацію у тактильному вигляді шрифтом Брайля з інформацією про об'єкт, годиною робити відповідно до п. 8.3.4 ДБН В.2.2-40:2018. На площадці перед вхідними дверима до університету встановлені системи виклику персоналу із інформаційною таблицею з текстовою інформацією, що дублюється шрифтом Брайля.

Вхідні двері до університету та приміщення автошколи мають ширину проходу у просвіті не менше 90 см, що **відповідає** вимогам п.6.1.5 ДБН В.2.2-40:2018.

Після першої вхідної групи є наявний хол, що веде до інших вхідних груп в приміщення, що розташовані на першого поверсі університету.

Відповідно до п.11.5 ДБН В.2.2-40:2018 **наявний доступний і обладнаний** туалет для маломобільних груп населення знаходиться на першому поверсі університету (наявні поручні, тривожна кнопка, інформаційні таблички зі шрифтом Брайля, таблички з напрямком руху).

Назви нежитлових приміщень першого поверху університету, що обстежуються позначені інформаційними табличками зі шрифтом Брайля.

Фото-підтвердження знаходяться у Додатку.

4. Висновки та рекомендації

Під час технічного обстеження 19.02.2024 року було оглянуто вхідну групу до нежитлових приміщень першого поверху, де розташовані приміщення автошколи та туалету державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» та зроблені висновки щодо їх доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40:2018: «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення».

В результаті обстеження станом на 19.02.2024 року була встановлена доступність для всіх категорій маломобільних груп населення до нежитлових

приміщень першого поверху, де розташовані приміщення автошколи та туалету, в якому здійснює свою діяльність державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» згідно ДБН В.2.2-40:2018: «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення».

5. Додаткова інформація про об'єкт

Фотографії об'єкту подані у Додатку.

Експерт



Михайло Несух



Додаток









